



Wijkbericht

juni 2019

Kap van drie Italiaanse populieren in uw straat

De gemeente Utrecht kapt drie Italiaanse populieren aan de Furkabaan, ter hoogte van huisnummer 601

Waarom kapt de gemeente deze bomen?

Naar aanleiding van een melding van een bewoner in 2018 over ingroei van wortels in de tuin zijn tien Italiaanse populieren beoordeeld. Uit het veldbezoek kwam naar voren dat er bij één boom (nr 1908192) diverse paaltjes aanwezig zijn die de ligging van een gasleiding weergeven. De ligging van de gasleiding is opgevraagd. Uit de tekening van kabels en leidingen blijkt dat er bij drie Italiaanse populieren er op kleine afstand twee gasleidingen liggen. Tevens staan de drie Italiaanse populieren erg dicht bij de zijgevel van de woning.

Bij drie Italiaanse populieren (met rode stip op de foto) bestaat het risico dat de wortels de gasleiding door diktegroei van de wortels beschadigen en waardoor een gaslek kan ontstaan. Tevens staan de bomen zo dicht bij de gevel dat ze de fundering van de woning Furkabaan 601 kunnen beschadigen. Het plaatsen van wortelwerende voorzieningen is niet mogelijk omdat hiervoor teveel wortels gekapt moeten worden. Daarom worden er drie bomen gekapt.

De gemeente heeft voor het verwijderen van de bomen een vergunning aangevraagd, deze is gepubliceerd via de website overheid.nl bij officiële bekendmakingen. De vergunning is inmiddels verleend door het college van B en W, u kunt geen bezwaar meer indienen.

Komt er een nieuwe boom terug?

Op een andere plek in de directe omgeving planten we drie bomen van een andere boomsoort terug.

Meer weten over bomen?

Wilt u meer weten over het beleid en beheer van bomen in Utrecht? Kijk dan op:

www.utrecht.nl/bomenzorg

Meer informatie

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuid, Al-Masoeedilaan 188, of via telefoon 030-2860000. Op www.utrecht.nl vindt u bij 'wonen en wijken' een overzicht van alle wijkbureaus.

Op de achterzijde van dit wijkbericht vindt u een overzicht van de bomen.



De te kappen populieren zijn met een rode stip weergegeven.

