



Gemeente Utrecht

Wijkbericht

november 2021

Vervolg onderzoek naar wortelschade bomen na graafwerkzaamheden De Meern

Vorige week hebben wij u geïnformeerd via een wijkbericht over het graafincident in De Meern, waarbij schade aan bomen is ontstaan. De graafwerkzaamheden in opdracht van kabelexploitant Open Dutch Fiber (ODF) hebben geleid tot schade aan de wortels van een aantal bomen in het gebied waar ODF aan het werk is (tussen de Mauritslaan en de Laan 1954 en de Meerndijk en de Meentweg). Een extern, gespecialiseerd boomtechnisch adviesbureau doet op dit moment onderzoek naar de schade in opdracht van de gemeente. In dit wijkbericht leest u meer over het onderzoek, de eerste bevindingen en de stappen die wij hebben genomen. Ook laten wij u weten dat ODF deze week verder gaat met de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Wat is er gebeurd?

Afgelopen vrijdag 5 november zijn noodgedwongen 7 bomen gekapt vanwege schade aan de wortels. Zes bomen aan de Dr. Arienslaan en een boom aan de Renesselaan. Omdat we niet konden uitsluiten dat er schade aan meer bomen ontstaan is, zijn we met een onderzoek gestart naar de bomen in het gebied tussen de Mauritslaan en de Laan 1954 en de Meerndijk en de Meentweg.

Onderzoek tot dusver

In het werkgebied staan 700 bomen. Hiervan waren al 300 bomen uitgesloten van het onderzoek, omdat op voldoende afstand van deze bomen was gegraven. Uit de inspectie van de overige 400 bomen is naar voren gekomen dat de aannemer bij 185 bomen op voldoende afstand heeft gegraven (buiten de kruinprojectie). Dat betekent dat hier geen of slechts beperkte schade aan het wortelstelsel is ontstaan.

Het onderzoek richt zich daarom op de overige bomen, dat zijn er 208. Bij deze bomen is dichterbij de boom gegraven (binnen de kruinprojectie). We bekijken de wortels van de 208 bomen en doen waar noodzakelijk trekproeven. Zo onderzoeken we komende dagen de mogelijke schade aan de boom en de wortels. Boomexperts bepalen met die informatie de opgelopen schade, het risico op instabiliteit en de levensvatbaarheid van de bomen. Gedurende het onderzoek nemen we meteen maatregelen als dat

nodig is. Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat er sprake is van een direct veiligheidsrisico. We gaan ervanuit dat we het onderzoek volgende week kunnen afronden. Zodra de resultaten bekend zijn, informeren wij u opnieuw.

Werkzaamheden hervatten

ODF gaat deze week verder met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Om herhaling te voorkomen, hebben wij concrete, harde en controleerbare afspraken met ODF gemaakt. Zo zal ODF haar toezicht op de werkzaamheden intensiveren en op gezette tijden steekproeven verrichten en de gemeente hiervoor uitnodigen. Daarnaast heeft ODF een bomenexpert gecontracteerd die de aannemer zal adviseren. Met de aannemer is afgesproken dat de werknemers een verplichte training volgen over hoe om te gaan met bomen. Ook zal ODF alle delen van de open sleuf fotograferen om de situatie onder de grond inzichtelijk te maken. Deze foto's worden dagelijks met de gemeente gedeeld en beoordeeld door de inspecteur van ODF. De gemeente gaat er op toezien dat de aannemer van ODF de afspraken naleeft.

Vragen over eigen bomen?

Heeft u vragen over uw eigen bomen, of vermoedt u dat uw boom mogelijk schade heeft opgelopen, neem dan contact op met onze omgevingsmanager Annemieke van den Bogaert- Verschuur via

Verspreidingsgebied:

Deel van de Meerndijk, Mereveldlaan, Mauritslaan, Renesselaan, Lichtenberglaan, Oudenrijnsingel, Rosweydelaan, Wethouder Gerssenlaan, Evertsenstraat, Doctor Arienslaan, Meentweg, De Ruyterstraat, Witte de Withstraat, De Dompelaar, Achtkantenmolenvliet

telefoonnummer 030 286 6816 of via bor@utrecht.nl.
Uiteraard kunt u bij haar ook overige vragen stellen.

Informatie over uw wijk?

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkservicecentrum Vleuten de Meern, Dorpsplein 1, of via telefoonnummer 14 030.