

Wijkbericht

september 2025

Wortelonderzoek bomen Donsvlinder en Heivlinder

Op donderdag 2 en vrijdag 3 oktober doet de gemeente een onderzoek naar de bomen in de straten Donsvlinder en Heivlinder. Van verschillende bewoners ontvingen we meldingen over schade aan hun schuur of hek door boomwortels die omhoogkomen. We onderzoeken nu welke technische oplossingen er zijn om de overlast van deze boomwortels op te lossen. In dit wijkbericht leest u hier meer over.

Wat is de situatie?

Aan de Donsvlinder en Heivlinder staan katurabomen, ook wel koekjesbomen genoemd. Deze bomen hebben weinig groei ruimte onder de grond. Daardoor komen de wortels omhoog, op zoek naar lucht en water. Doordat de bomen dichtbij tuinen staan, zorgen de omhoogkomende wortels voor schade aan schuren en hekken. Daarover ontvingen wij verschillende meldingen van bewoners.

Onderzoek

We onderzoeken nu hoe we verdere schade door boomwortels aan de omgeving kunnen voorkomen. We kijken daarbij naar technische oplossingen en kijken we naar mogelijkheden voor het verbeteren van de groeiplaats van de bomen.

We hechten als gemeente veel waarde aan de bomen in Utrecht. Ons beleid is erop gericht om alle bomen zo lang mogelijk te behouden. De hoofdvraag van dit onderzoek is daarom: 'Hoe kunnen we de bomen op een duurzame manier behouden, zonder dat hun wortels schade veroorzaken aan eigendommen van bewoners?'

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke externe partij. Een boomtechnisch onderzoeksbureau bekijkt alle bomen in de Donsvlinder en Heivlinder en beoordeelt hun gezondheid. Bij totaal 8 bomen (5 bomen in de Donsvlinder en 3 bomen in de Heivlinder) onderzoeken we de wortels. Op de achterzijde bij dit wijkbericht treft u een kaartje welke 8 bomen onderzocht worden, inclusief huisnummers.

Wat merkt u van het wortelonderzoek?

Op 2 en 3 oktober wordt er bij 8 bomen in de Donsvlinder en Heivlinder grond rondom de wortels weggehaald. Dit gebeurt met een speciale machine, die grond wegzuigt zonder de wortels te beschadigen. Deze zuigmachine maakt best wat geluid, wat voor enige overlast kan zorgen.

Het kan zijn dat de machine om grond weg te zuigen tijdelijk voor een oprit wordt gezet. Staat de machine in de weg? Geef de medewerkers dan een seintje. Zij kunnen de machine gemakkelijk verplaatsen.

Vervolg

Na het onderzoek ontvangen wij een rapport van het onderzoeksbureau. Wij kijken vervolgens welke oplossingen haalbaar zijn en wat daarvoor nodig is. Zodra dit duidelijk is, ontvangt u hierover een nieuw wijkbericht. Dit is naar verwachting eind dit jaar.


Meer informatie?

Kijk voor meer informatie en updates ook op de webpagina utrecht.nl/bomendonsvlinder.

U kunt ook contact opnemen met mevrouw S. Kleve (omgevingsmanager) via telefoonnummer 14 030 of via siewan.kleve@utrecht.nl

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of via telefoonnummer 14 030.

Wilt u schade melden? Doe dat dan via www.utrecht.nl en zoek via de zoekbalk op 'schade melden gemeente'.



Afbeelding 1 - Indicatie te onderzoeken bomen Donsvlinder (rood) en Heivlinder (blauw) incl. de acht bomen (zwarte cirkels) die onderzocht worden. Het gaat om de volgende 8 bomen ter hoogte van de volgende huisnummers:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Donsvlinder 7-9; | 5. Donsvlinder 59-61; |
| 2. Donsvlinder 23; | 6. Heivlinder 5-7; |
| 3. Donsvlinder 37-39; | 7. Heivlinder 9-11; |
| 4. Donsvlinder 47-49; | 8. Heivlinder 17. |